Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 22105

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00022105
Originador: 16448 RODERICK NIETO

Fecha: 11/13/2015
Hora: 14:08:16

Detalles del Equipo

Equipo:	WL007 WA380 Komatsu	Descripcion:	Wheel Loader
Serie:	67069	Frente de Trabajo:	
Horometro:	4,764.00	Fecha/Hr. Requerida:	14/11/2015 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	WA380 -MAINTENANCE -250HRS				
Codigo de Falla:	AUXILIARY	Grupo:		Teller:	
Sistema:		Tecnico:		Capataz:	OLVER TRUJILLO JIMENO

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Trabajo Realizado: Se le Cambio Aceite de Motor y Filtro de Aceite
Se le Cambio Filtros de Diesel primario y secundario.
se tomaron muestras y se soplo Filtro de Aire del Motor
y se Engraso

Observaciones:

HOROMETRO :	4787.8		14-11-2015
INICIO (fecha/hora)	3:00	FINAL (fecha/hora)	5:00.

FIRMA

NOMBRE

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR